



正本



SDZZ/HT-2021-DY1376-d

# 检测报告

## Testing Report

山中检字（2021）第 DY1376-d 号

项目名称： 季度检测项目

委托单位： 东营神驰仓储有限公司

检测类别： 委托检测

报告日期： 2022.07.13

山东中泽环境检测有限公司  
Shandong Zhong Ze Environmental Testing





ZHONG ZE

SDZZ/ZLJL-029-4

# 检测 报 告

山由中检字(2021)第 DY1376 号

第 1 页 共 4 页

项目名称	季度检测项目		
委托单位	东营神驰仓储有限公司	采样地点	东营神驰仓储有限公司
样品类别	粮食 小麦	样品描述	黄单 50kg

# 检测报告

山中检字(2021)第DY1376-d号

第2页 共4页

## 2.3 废水检测结果

表5 废水检测结果一览表

采样日期	采样点位	检测项目	单位	采样频次及检测结果		
				一	二	三
2022.07.11	废水排放口	COD <sub>Cr</sub>	mg/L	25	26	26
		氨氮	mg/L	0.994	1.02	1.05

## 2.4 噪声检测结果

噪声仪器校准结果和测定结果分别见表6和表7。

表6 噪声仪器校验一览表

仪器名称	监测项目	单位	校验日期	测量前校正	测量后校正
AWA6221B 声校准器	Leq(A)	dB(A)	2022.07.10昼间	93.8	93.8
			2022.07.10夜间	93.8	93.8

表7 噪声检测结果一览表 [单位: dB(A)]

检测点位	时段	2022.07.10			
		昼		夜	
		时间	Leq(A)	时间	Leq(A)
1#东厂界外1米		16:38	56.5	22:31	48.4
2#南厂界外1米		16:53	55.7	22:50	49.2
3#西厂界外1米		17:11	56.6	23:07	47.5
4#北厂界外1米					

# 检测报告

山中检字(2021)第DY1376-d号

第3页 共4页





图1 噪声检测布点图

## 三、质量控制及结果

### 3.1 质控措施

1. 本次检测废水、噪声、对于不同检测项目均采用相应采样标准及方法。
2. 本次检测所用采样仪器、分析仪器全部经计量检定部门检定合格,并在有效使用期限内。
3. 本次检测采用的具体质量控制措施有全程序空白、平行样。



# 检测报告

山中检字(2021)第DY1376-d号

第4页 共4页

氨氮	1.21	1.21±0.08	测量结果在标准值±不确定度范围内	满意
----	------	-----------	------------------	----

### 3.空白样质控

类型	项目	单位	结果	判定
全程序空白	COD <sub>Cr</sub>	mg/L	ND	满意
全程序空白	氨氮	mg/L	ND	满意

备注：“ND”表示低于方法检出限。

\*\*\*\*\* 报告结束\*\*\*\*\*



# 报告说明

- 1.报告无本公司检验检测专用章、骑缝章无效。
- 2.报告无编制人、审核人、授权签字人签名无效。
- 3.报告涂改、错页、缺页无效。
- 4.未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。
- 5.本公司对委托现场检测结果的准确性负责，但对因委托方提供的与检测项目有关的参数有误导导致结果不可用或有误的情况，概不负责。
- 6.本公司仅对委托方送样检测中所送样品检测结果的准确性负责，不对样品来源负责，委托方对所提供的样品及有关信息