



正本




SDZZ/HT-2025-DY039-8-005

检测报告

Testing Report

山中检字（2025）第 DY039-8-005 号



项目名称: 8月份检测项目

委托单位: 山东神驰化工集团有限公司

检测类别: 委托检测

报告日期: 2025.08.28

山东中泽环境检测有限公司
Shandong Zhong Ze Environmental Testing





ZHONG ZE

SDZZ/ZLJL-029-4

检测报告

山中检字（2025）第 DY039-B-005 号

第 1 页 共 2 页

项目名称	8 月份检测项目		
委托单位	山东神驰化工集团有限公司	采样地点	山东神驰化工集团有限公司
样品类别	有组织废气	样品描述	采气袋
采、送样人员	张涛、苑迁迁	采样日期	2025.08.26
采样方法	直接采样	采样日期	2025.08.26 09:00-10:00

一、检测仪器基本情况

表 1 主要仪器设备基本情况一览表

仪器名称	型号	仪器编号
气相色谱仪	GC-7820	682
非甲烷总烃采样器	682	682

二、检测依据及标准

2.1 检测依据

检测项目	标准名称	检测方法	标准限值
挥发性有机物 (非甲烷总烃)	HJ 38-2017	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法	0.07mg/m ³ (以碳计)

2.2 有组织废气检测结果

表 3 有组织废气检测结果一览表

采样点位	检测结果
DA019 油气回收有机废气排放口（进口）	

检 测 报 告

标干流量	Nm ³ /h	1220	1371	1211
处理效率	%	97.2	97.0	97.1
备注：排气筒高度 24.5 米，采样内径 0.7 米。				

3.本次检测采用的具体质量控制措施有空白质控。

3.2 质控结果

1.空白质控

检测项目	采样	分析	结果	备注
PM ₁₀	未检出	未检出	未检出	
PM _{2.5}	未检出	未检出	未检出	
NO _x	未检出	未检出	未检出	
SO ₂	未检出	未检出	未检出	
CO	未检出	未检出	未检出	
HC	未检出	未检出	未检出	



报告说明

1.报告无本公司检验检测专用章、骑缝章无效。

2.报告无编制人、审核人、授权签字人签名无效。

3.报告涂改、增页、漏页无效。

4.未经本公司许可随意，不得复印或翻本报告。

5.本公司对委托检测项目检测的数据负责，但对因委托方提供的与检测项目有关的数据有误差导致检测结果不可用或检测结果偏差，概不负责。

6.本公司对委托方送样检测中因送样品检测包装缺陷造成检测失败，不对样品检测结果负责，送样方应提前做好样品包装或委托方承担相应责任。

7.检测报告保留期限，除于本报告之日起十五日内向本公司索取，逾期不予受理。

8.如委托方对检测结果有异议，可复检、复检合格证明成立，不加复检费用，复检不合格，以复检方检测结果为准，复检、复检合格证明，不具对社会的证明作用。

公司地址：山东省济南市槐荫区经二路

检测地址：山东省济南市槐荫区经二路2号 山东警官职业学院大学生检测中心

邮 箱：222000

联系电话：0531-7722220

电子邮箱：sdjg@163.com